
运动控制卡
电脑主机
扩展卡
X
Y
Z
W
电机
编码器

3.接口与定义


振镜接
X轴电机接
Y轴电机接
Z轴电机接
W轴电机接
手轮控制接
送丝机接
激光器接口
主板控制接口
报警指示
使能输出指示
输入DC_GND
输入外壳地
输入DC24V+
输出DC24V+
输出GND
公共地
输出口16
输出口4
输出（气动输出1）
送丝机使能
输出（气动输出2）
紧急制动输入
输入口17
输入口3
Z-
Z+
W-
W+
Y-
Y+
X-
X+
四轴限位输入
零点输
输出公共地
13个输出端口，输出有效电平为高20-24V
19-24V
17个输入端口，输入有效电平为低0-1V
四个预留输出，输出有效电平为高20-24V